

13.3 Zużycie zewnętrzne (ekonomiczne)

Rozumiane jako utrata wartości urządzeń w wyniku oddziaływania na nią czynników zewnętrznych tj. uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne. Istnieje ryzyko, że kotły I i II są zużyte zewnętrznie z powodów uwarunkowań prawnych.

Brak informacji na temat oznakowania kotła znakiem CE. Znak CE posiada palnik z wentylatorem jako całość od jednego producenta. W 2001 roku, kiedy instalowano kotły Polska nie należała do Unii Europejskiej (weszła z dniem 1 maja 2004 roku) co oznacza, że taki znak na produktach wysyłanych do Polski nie był wymagany. Dyrektywa WE obowiązywała jedynie na rynku europejskim związanym z członkostwem UE, którym Polska w 2001 roku nie była. Oznakowaniu CE dla krajów członkowskich UE nie podlega wyrób umieszczany na rynku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w przypadku trzech kategorii produktów: opakowania i odpady opakowań, transeuropejski system szybkiej kolei i transeuropejski system konwencjonalnej kolei. Oznacza to, że bez deklaracji zgodności, kocioł nie może zostać wprowadzony na rynek europejski.